

Beispiel-Report

So sieht der Report aus, den du für jedes geprüfte Inserat bekommst: eine Rangliste und je Inserat ein Volltext-Report mit Score, Ampel und Begründung. Alle Daten auf dieser Seite sind erfunden.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Rangliste

Fünf Beispiel-Inserate im Vergleich — mit Score, Ampel, stärkstem Befund und Anzahl offener Klärpunkte je Inserat.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

SEITE 1

Rangliste

#	Fahrzeug	Portal	Score	Ampel	Stärkster Befund
---	----------	--------	-------	-------	------------------

#	Fahrzeug	Portal	Score	Ampel	Stärkster Befund
1	VW Golf 7 1.5 TSI, EZ 2019	mobile.de (Beispiel)	81	● Hinfahren	Auf den Fotos sind Innenraum, Motorraum und alle vier Reifenflanken zu sehen; das deckt die...
2	Opel Astra K 1.4 Turbo, EZ 2017	mobile.de (Beispiel)	74	▲ Erst klären	Auf keinem der Fotos ist das Tachodisplay zu erkennen; das lässt sich ohne ein weiteres Bild nicht...
3	Ford Focus 1.0 EcoBoost, EZ 2016	mobile.de (Beispiel)	62	▲ Erst klären	Der Text enthält Formulierungen, wie sie ähnlich in anderen Online-Anzeigen vorkommen können; das...
4	BMW 3er 320d, EZ 2014	mobile.de (Beispiel)	47	▣ Nicht weiterverfolgen	Auf einem der Fotos ist ein deutlicher Spalt zwischen Kotflügel und Tür zu erkennen; das kann auf...
5	Mercedes C-Klasse W205 220d, EZ 2015	mobile.de (Beispiel)	35	▣ Nicht weiterverfolgen	Der Anzeigentext fordert eine Anzahlung vor einer Besichtigung; das ist ein bekanntes Muster bei...

DAFÜR

- Vollständige Foto-Serie mit Innenraum, Motorraum und Unterboden-Ausschnitt.
- Beschreibung wirkt in sich stimmig und detailliert.
- Verkäufer beantwortet laut Inserat Fragen per Nachricht.

DAGEGEN

- Wartungshistorie nicht lückenlos belegt.
- Kein Foto vom Kilometerstand-Display vorhanden.

VOR DER BESICHTIGUNG KLÄREN

- Ob der Zahnriemen bereits gewechselt wurde, geht aus dem Inserat nicht hervor.
- Die letzte Inspektion wird im Text erwähnt, aber ohne Datum — vor Ort nachfragen.

DAFÜR

- Ausstattungsliste ist detailliert aufgeführt.
- Anzahl der Vorbesitzer wird genannt.

DAGEGEN

- Kein Tachofoto in der Bilderstrecke.
- Vorschaden nur vage beschrieben.
- Bildqualität lässt Details am Lack kaum erkennen.

VOR DER BESICHTIGUNG KLÄREN

- Umfang und Reparaturenachweis des erwähnten Parkschadens sind unklar.
- Ein aktuelles Tachofoto liegt nicht vor.
- Das Aufnahmedatum der Fotos lässt sich nicht ableiten.

DAFÜR

- Erstzulassung und Motorisierung sind eindeutig angegeben.
- Kontaktaufnahme ist laut Inserat per Nachricht möglich.

DAGEGEN

- Fotostrecke deckt nicht alle Fahrzeugseiten ab.
- Servicebeleg wird nur behauptet, nicht gezeigt.
- Textbausteine wirken laut Wortwahl nicht individuell verfasst.

VOR DER BESICHTIGUNG KLÄREN

- Der Zustand von Beifahrerseite und Kofferraum ist mangels Foto nicht einsehbar.
- Ob ein lückenloses Serviceheft tatsächlich vorliegt, ist unbelegt.
- Die Herkunft der Textbausteine ist unklar.

DAFÜR

- Modell und Baujahr sind eindeutig benannt.

DAGEGEN

- Sichtbarer Spaltmaß-Unterschied ohne Erklärung im Text.
- Sehr geringe Foto-Anzahl ohne Innenraum-Ansicht.
- Laufleistungsangabe wirkt unplausibel im Verhältnis zum Baujahr.
- Keine Angaben zu Vorbesitzern oder Serviceunterlagen.

VOR DER BESICHTIGUNG KLÄREN

- Der sichtbare Spaltmaß-Unterschied am Kotflügel ist unerklärt.
- Die Plausibilität der Laufleistungsangabe ist offen.
- Der Innenraumzustand ist mangels Foto nicht einsehbar.
- Es fehlt jeder Hinweis auf die Anzahl der Vorbesitzer.

DAFÜR

- Fahrzeugmodell und Baujahr sind zumindest konkret benannt.

DAGEGEN

- Anzahlung vor Besichtigung wird gefordert — für sich genommen ein Ausschlusskriterium.
- Fotos wirken laut Wasserzeichen-Resten nicht selbst aufgenommen.
- Widersprüchliche Angaben zwischen den Textabschnitten.

VOR DER BESICHTIGUNG KLÄREN

- Die Forderung nach einer Vorab-Zahlung ist grundsätzlich zu klären, bevor weitere Schritte überhaupt sinnvoll sind.
- Die Echtheit der Fotos ist nicht gegeben.

Empfehlung: VW Golf 7 1.5 TSI, EZ 2019 zuerst besichtigen. Das beantwortet die Frage, welches Inserat du zuerst besichtigen solltest.

Die drei bestplatzierten Inserate im Volltext

Der vollständige 14-Block-Report je Inserat — genau in der Form, die du für ein echtes, bezahltes Inserat bekommst.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Nur für den Auftraggeber bestimmt. Bitte nicht veröffentlichen.

01 Geprüftes Inserat

VW Golf 7 1.5 TSI, EZ 2019

Beispiel-Inserat BSP-01 (kein echter Link, keine echte Inserats-ID)

Prüfdatum: [wird bei echtem Report eingesetzt]

Von Hand geprüft

Version: v1

Grundlage dieser Einschätzung sind ausschließlich die öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats zum Prüfzeitpunkt.

02 Ergebnis auf einen Blick

81/100 ● Hinfahren**DIE DREI STÄRKSTEN BEFUNDE**

1. Auf den Fotos sind Innenraum, Motorraum und alle vier Reifenflanken zu sehen; das deckt die üblichen Prüfpunkte einer vollständigen Fotostrecke ab.
2. Die im Text genannte Laufleistung passt zum Erstzulassungsjahr; das spricht für eine plausible Angabe.
3. Die Anzeige nennt Anzahl der Vorbesitzer und Zustand der Serviceunterlagen konkret; das deutet auf eine vollständige Beschreibung hin.

03 Score-Aufschlüsselung

Dimension	Gewicht	Punkte
Daten-Plausibilität	25%	22 / 25
Gesamt		81 / 100

Dimension	Gewicht	Punkte
Foto-Evidenz	25%	21 / 25
Text-Vollständigkeit und Warnsignale	20%	17 / 20
Verkäufer-Signale	15%	12 / 15
Modellrisiko	15%	9 / 15
Gesamt		81 / 100

04 Widersprüche zwischen Fotos, Datenblatt und Text

Für dieses Beispiel-Inserat wurden keine Widersprüche zwischen Fotos und Textangaben notiert.

05 Auffälligkeiten an den Bildern (Beobachtung, keine Feststellung)

- Auf den Fotos sind Innenraum, Motorraum und alle vier Reifenflanken zu sehen; das deckt die üblichen Prüfpunkte einer vollständigen Fotostrecke ab.

06 Text-Warnsignale

- Die im Text genannte Laufleistung passt zum Erstzulassungsjahr; das spricht für eine plausible Angabe.
- Die Anzeige nennt Anzahl der Vorbesitzer und Zustand der Serviceunterlagen konkret; das deutet auf eine vollständige Beschreibung hin.
- Die letzte Inspektion wird im Text erwähnt, aber ohne Datum — vor Ort nachfragen.

07 Vollständigkeit

Punkte, die sich aus den öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats nicht abschließend klären lassen:

- Ob der Zahnriemen bereits gewechselt wurde, geht aus dem Inserat nicht hervor.
- Die letzte Inspektion wird im Text erwähnt, aber ohne Datum — vor Ort nachfragen.

08 Plausibilität

Seit wann das Inserat online ist, wird im Beispiel-Report nicht simuliert — im echten Report steht hier die öffentlich sichtbare Standzeit als Faktum, ohne Wertung.

- Die im Text genannte Laufleistung passt zum Erstzulassungsjahr; das spricht für eine plausible Angabe.

09 Verkäufer-Signale

Über die bereits genannten Befunde hinaus wurden für dieses Beispiel-Inserat keine gesonderten Verkäufer-Signale notiert.

10 Typische Betrugsmuster — was davon in diesem Inserat vorkommt

Die folgenden Punkte sind bekannte Muster aus Verbraucherwarnungen. Ihr Vorliegen bedeutet nicht, dass der Verkäufer unredlich handelt — es bedeutet, dass du diese Punkte klären solltest.

Für dieses Beispiel-Inserat wurde kein bekanntes Betrugsmuster festgestellt.

11 Positive Signale

- Vollständige Foto-Serie mit Innenraum, Motorraum und Unterboden-Ausschnitt.
- Beschreibung wirkt in sich stimmig und detailliert.
- Verkäufer beantwortet laut Inserat Fragen per Nachricht.

12 Modellrisiko des Baujahrs

- Für Fahrzeuge wie VW Golf 7 1.5 TSI, EZ 2019 werden in unabhängigen Testberichten und Werkstattstatistiken teils baureihentypische Schwachstellen genannt, die für die Kaufentscheidung relevant sein können. TODO-VERIFY: Quelle prüfen (TÜV-Report / ADAC / DEKRA; Zitierrecht klären)
- Ob für dieses Modell und diesen Erstzulassungszeitraum Rückrufaktionen vorliegen, lässt sich über die Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts recherchieren. TODO-VERIFY: Quelle prüfen (TÜV-Report / ADAC / DEKRA; Zitierrecht klären)

13 Fragen an den Verkäufer und Besichtigungs-Checkliste

10 FRAGEN AN DEN VERKÄUFER

1. Kannst du dazu mehr sagen — ob der Zahnriemen bereits gewechselt wurde, geht aus dem Inserat nicht hervor?

2. Kannst du dazu mehr sagen — die letzte Inspektion wird im Text erwähnt, aber ohne Datum — vor Ort nachfragen?
3. Gibt es ein lückenloses Serviceheft, das du bei der Besichtigung zeigen kannst?
4. Wie viele Vorbesitzer hatte das Fahrzeug, und liegen die dazugehörigen Fahrzeugpapiere vor?
5. Wurden am Fahrzeug bereits Unfallschäden repariert — und falls ja, welche und in welchem Umfang?
6. Wie viele Fahrzeugschlüssel werden mit übergeben?
7. Ist eine Probefahrt vor Ort möglich?
8. Wann wurde die letzte Hauptuntersuchung durchgeführt, und liegt der aktuelle HU-Bericht vor?
9. Sind alle vom Hersteller vorgesehenen Wartungsintervalle eingehalten worden?
10. Bist du der eingetragene Halter, oder verkaufst du im Auftrag einer anderen Person?

BESICHTIGUNGS-CHECKLISTE

- Fahrgestellnummer am Fahrzeug mit den Papieren abgleichen
- Kilometerstand am Tacho mit der Angabe im Inserat vergleichen
- Alle Fahrzeugschlüssel vorlegen lassen
- Serviceheft und Rechnungen für Wartungsarbeiten einsehen
- Lack rundherum bei Tageslicht auf Unterschiede und Spaltmaße prüfen
- Unterboden und Radläufe auf Rost und frische Unterbodenschutz-Stellen prüfen
- Probefahrt inklusive Kaltstart durchführen
- Aktuellen HU-Bericht einsehen

14 Was wir nicht geprüft haben

Preis → Preis-Label des Portals. Historie → FIN-Check. Zustand → Vor-Ort-Termin.

Der Check ist eine Einschätzung ausschließlich auf Basis der öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats. Er umfasst keine Besichtigung, keine technische Prüfung, keine Fahrzeughistorie und keine Preis- oder Wertaussage.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Nur für den Auftraggeber bestimmt. Bitte nicht veröffentlichen.

#2 Opel Astra K 1.4 Turbo, EZ 2017

Score **74** ▲ **Erst klären**

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Nur für den Auftraggeber bestimmt. Bitte nicht veröffentlichen.

01 Geprüftes Inserat

Opel Astra K 1.4 Turbo, EZ 2017

Beispiel-Inserat BSP-02 (kein echter Link, keine echte Inserats-ID)

Prüfdatum: [wird bei echtem Report eingesetzt]

Von Hand geprüft

Version: v1

Grundlage dieser Einschätzung sind ausschließlich die öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats zum Prüfzeitpunkt.

02 Ergebnis auf einen Blick

74/₁₀₀ ▲ **Erst klären**

DIE DREI STÄRKSTEN BEFUNDE

1. Auf keinem der Fotos ist das Tachodisplay zu erkennen; das lässt sich ohne ein weiteres Bild nicht einordnen.
2. Die Beschreibung erwähnt einen Vorschaden nur beiläufig ('kleiner Parkschaden behoben'); das wirft die Frage nach Umfang und Reparaturqualität auf.
3. Mehrere Fotos wirken bei ähnlichem Lichteinfall aufgenommen; das kann auf ältere Aufnahmen hindeuten, die dem aktuellen Zustand nicht mehr entsprechen.

03 Score-Aufschlüsselung

Dimension	Gewicht	Punkte
Daten-Plausibilität	25%	19 / 25
Foto-Evidenz	25%	18 / 25
Text-Vollständigkeit und Warnsignale	20%	15 / 20
Verkäufer-Signale	15%	11 / 15
Modellrisiko	15%	11 / 15
Gesamt		74 / 100

04 Widersprüche zwischen Fotos, Datenblatt und Text

Für dieses Beispiel-Inserat wurden keine Widersprüche zwischen Fotos und Textangaben notiert.

05 Auffälligkeiten an den Bildern (Beobachtung, keine Feststellung)

- Auf keinem der Fotos ist das Tachodisplay zu erkennen; das lässt sich ohne ein weiteres Bild nicht einordnen.
- Mehrere Fotos wirken bei ähnlichem Lichteinfall aufgenommen; das kann auf ältere Aufnahmen hindeuten, die dem aktuellen Zustand nicht mehr entsprechen.

06 Text-Warnsignale

- Die Beschreibung erwähnt einen Vorschaden nur beiläufig ('kleiner Parkschaden behoben'); das wirft die Frage nach Umfang und Reparaturqualität auf.

07 Vollständigkeit

Punkte, die sich aus den öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats nicht abschließend klären lassen:

- Umfang und Reparturnachweis des erwähnten Parkschadens sind unklar.
- Ein aktuelles Tachofoto liegt nicht vor.
- Das Aufnahmedatum der Fotos lässt sich nicht ableiten.

08 Plausibilität

Seit wann das Inserat online ist, wird im Beispiel-Report nicht simuliert — im echten Report steht hier die öffentlich sichtbare Standzeit als Faktum, ohne Wertung.

09 Verkäufer-Signale

Über die bereits genannten Befunde hinaus wurden für dieses Beispiel-Inserat keine gesonderten Verkäufer-Signale notiert.

10 Typische Betrugsmuster — was davon in diesem Inserat vorkommt

Die folgenden Punkte sind bekannte Muster aus Verbraucherwarnungen. Ihr Vorliegen bedeutet nicht, dass der Verkäufer unredlich handelt — es bedeutet, dass du diese Punkte klären solltest.

Für dieses Beispiel-Inserat wurde kein bekanntes Betrugsmuster festgestellt.

11 Positive Signale

- Ausstattungsliste ist detailliert aufgeführt.
- Anzahl der Vorbesitzer wird genannt.

12 Modellrisiko des Baujahrs

- Für Fahrzeuge wie Opel Astra K 1.4 Turbo, EZ 2017 werden in unabhängigen Testberichten und Werkstattstatistiken teils baureihentypische Schwachstellen genannt, die für die Kaufentscheidung relevant sein können. TODO-VERIFY: Quelle prüfen (TÜV-Report / ADAC / DEKRA; Zitierrecht klären)
- Ob für dieses Modell und diesen Erstzulassungszeitraum Rückrufaktionen vorliegen, lässt sich über die Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts recherchieren. TODO-VERIFY: Quelle prüfen (TÜV-Report / ADAC / DEKRA; Zitierrecht klären)

13 Fragen an den Verkäufer und Besichtigungs-Checkliste

10 FRAGEN AN DEN VERKÄUFER

1. Kannst du dazu mehr sagen — umfang und Reparaturnachweis des erwähnten Parkschadens sind unklar?
2. Kannst du dazu mehr sagen — ein aktuelles Tachofoto liegt nicht vor?
3. Kannst du dazu mehr sagen — das Aufnahmedatum der Fotos lässt sich nicht ableiten?
4. Gibt es ein lückenloses Serviceheft, das du bei der Besichtigung zeigen kannst?

5. Wie viele Vorbesitzer hatte das Fahrzeug, und liegen die dazugehörigen Fahrzeugpapiere vor?
6. Wurden am Fahrzeug bereits Unfallschäden repariert – und falls ja, welche und in welchem Umfang?
7. Wie viele Fahrzeugschlüssel werden mit übergeben?
8. Ist eine Probefahrt vor Ort möglich?
9. Wann wurde die letzte Hauptuntersuchung durchgeführt, und liegt der aktuelle HU-Bericht vor?
10. Sind alle vom Hersteller vorgesehenen Wartungsintervalle eingehalten worden?

BESICHTIGUNGS-CHECKLISTE

- Fahrgestellnummer am Fahrzeug mit den Papieren abgleichen
- Kilometerstand am Tacho mit der Angabe im Inserat vergleichen
- Alle Fahrzeugschlüssel vorlegen lassen
- Serviceheft und Rechnungen für Wartungsarbeiten einsehen
- Lack rundherum bei Tageslicht auf Unterschiede und Spaltmaße prüfen
- Unterboden und Radläufe auf Rost und frische Unterbodenschutz-Stellen prüfen
- Probefahrt inklusive Kaltstart durchführen
- Aktuellen HU-Bericht einsehen

14 Was wir nicht geprüft haben

Preis → Preis-Label des Portals. Historie → FIN-Check. Zustand → Vor-Ort-Termin.

Der Check ist eine Einschätzung ausschließlich auf Basis der öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats. Er umfasst keine Besichtigung, keine technische Prüfung, keine Fahrzeughistorie und keine Preis- oder Wertaussage.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Nur für den Auftraggeber bestimmt. Bitte nicht veröffentlichen.

#3 Ford Focus 1.0 EcoBoost, EZ 2016

Score **62** ▲ **Erst klären**

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Nur für den Auftraggeber bestimmt. Bitte nicht veröffentlichen.

01 Geprüftes Inserat

Ford Focus 1.0 EcoBoost, EZ 2016

Beispiel-Inserat BSP-03 (kein echter Link, keine echte Inserats-ID)

Prüfdatum: [wird bei echtem Report eingesetzt]

Von Hand geprüft

Version: v1

Grundlage dieser Einschätzung sind ausschließlich die öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats zum Prüfzeitpunkt.

02 Ergebnis auf einen Blick

62/₁₀₀ ▲ **Erst klären**

DIE DREI STÄRKSTEN BEFUNDE

1. Der Text enthält Formulierungen, wie sie ähnlich in anderen Online-Anzeigen vorkommen können; das kann auf eine unveränderte Vorlage hindeuten und sagt für sich allein wenig über das Fahrzeug aus.
2. Von acht Fotos zeigen sechs nahezu denselben Winkel auf die Fahrerseite; Beifahrerseite und Kofferraum sind nicht abgebildet.
3. Ein Serviceheft wird im Text erwähnt, aber kein Foto davon eingestellt; das lässt sich ohne Beleg nicht einordnen.

03 Score-Aufschlüsselung

Dimension	Gewicht	Punkte
Daten-Plausibilität	25%	16 / 25
Foto-Evidenz	25%	14 / 25
Text-Vollständigkeit und Warnsignale	20%	12 / 20
Verkäufer-Signale	15%	9 / 15
Modellrisiko	15%	11 / 15
Gesamt		62 / 100

04 Widersprüche zwischen Fotos, Datenblatt und Text

- Ein Serviceheft wird im Text erwähnt, aber kein Foto davon eingestellt; das lässt sich ohne Beleg nicht einordnen.

05 Auffälligkeiten an den Bildern (Beobachtung, keine Feststellung)

- Von acht Fotos zeigen sechs nahezu denselben Winkel auf die Fahrerseite; Beifahrerseite und Kofferraum sind nicht abgebildet.
- Ein Serviceheft wird im Text erwähnt, aber kein Foto davon eingestellt; das lässt sich ohne Beleg nicht einordnen.

06 Text-Warnsignale

- Der Text enthält Formulierungen, wie sie ähnlich in anderen Online-Anzeigen vorkommen können; das kann auf eine unveränderte Vorlage hindeuten und sagt für sich allein wenig über das Fahrzeug aus.
- Ein Serviceheft wird im Text erwähnt, aber kein Foto davon eingestellt; das lässt sich ohne Beleg nicht einordnen.
- Die Herkunft der Textbausteine ist unklar.

07 Vollständigkeit

Punkte, die sich aus den öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats nicht abschließend klären lassen:

- Der Zustand von Beifahrerseite und Kofferraum ist mangels Foto nicht einsehbar.
- Ob ein lückenloses Serviceheft tatsächlich vorliegt, ist unbelegt.

- Die Herkunft der Textbausteine ist unklar.

08 Plausibilität

Seit wann das Inserat online ist, wird im Beispiel-Report nicht simuliert — im echten Report steht hier die öffentlich sichtbare Standzeit als Faktum, ohne Wertung.

09 Verkäufer-Signale

Über die bereits genannten Befunde hinaus wurden für dieses Beispiel-Inserat keine gesonderten Verkäufer-Signale notiert.

10 Typische Betrugsmuster — was davon in diesem Inserat vorkommt

Die folgenden Punkte sind bekannte Muster aus Verbraucherwarnungen. Ihr Vorliegen bedeutet nicht, dass der Verkäufer unredlich handelt — es bedeutet, dass du diese Punkte klären solltest.

Für dieses Beispiel-Inserat wurde kein bekanntes Betrugsmuster festgestellt.

11 Positive Signale

- Erstzulassung und Motorisierung sind eindeutig angegeben.
- Kontaktaufnahme ist laut Inserat per Nachricht möglich.

12 Modellrisiko des Baujahrs

- Für Fahrzeuge wie Ford Focus 1.0 EcoBoost, EZ 2016 werden in unabhängigen Testberichten und Werkstattstatistiken teils baureihentypische Schwachstellen genannt, die für die Kaufentscheidung relevant sein können. TODO-VERIFY: Quelle prüfen (TÜV-Report / ADAC / DEKRA; Zitierrecht klären)
- Ob für dieses Modell und diesen Erstzulassungszeitraum Rückrufaktionen vorliegen, lässt sich über die Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts recherchieren. TODO-VERIFY: Quelle prüfen (TÜV-Report / ADAC / DEKRA; Zitierrecht klären)

13 Fragen an den Verkäufer und Besichtigungs-Checkliste

10 FRAGEN AN DEN VERKÄUFER

1. Kannst du dazu mehr sagen — der Zustand von Beifahrerseite und Kofferraum ist mangels Foto nicht einsehbar?
2. Kannst du dazu mehr sagen — ob ein lückenloses Serviceheft tatsächlich vorliegt, ist unbelegt?
3. Kannst du dazu mehr sagen — die Herkunft der Textbausteine ist unklar?
4. Gibt es ein lückenloses Serviceheft, das du bei der Besichtigung zeigen kannst?
5. Wie viele Vorbesitzer hatte das Fahrzeug, und liegen die dazugehörigen Fahrzeugpapiere vor?
6. Wurden am Fahrzeug bereits Unfallschäden repariert — und falls ja, welche und in welchem Umfang?
7. Wie viele Fahrzeugschlüssel werden mit übergeben?
8. Ist eine Probefahrt vor Ort möglich?
9. Wann wurde die letzte Hauptuntersuchung durchgeführt, und liegt der aktuelle HU-Bericht vor?
10. Sind alle vom Hersteller vorgesehenen Wartungsintervalle eingehalten worden?

BESICHTIGUNGS-CHECKLISTE

- Fahrgestellnummer am Fahrzeug mit den Papieren abgleichen
- Kilometerstand am Tacho mit der Angabe im Inserat vergleichen
- Alle Fahrzeugschlüssel vorlegen lassen
- Serviceheft und Rechnungen für Wartungsarbeiten einsehen
- Lack rundherum bei Tageslicht auf Unterschiede und Spaltmaße prüfen
- Unterboden und Radläufe auf Rost und frische Unterbodenschutz-Stellen prüfen
- Probefahrt inklusive Kaltstart durchführen
- Aktuellen HU-Bericht einsehen

14 Was wir nicht geprüft haben

Preis → Preis-Label des Portals. Historie → FIN-Check. Zustand → Vor-Ort-Termin.

Der Check ist eine Einschätzung ausschließlich auf Basis der öffentlich sichtbaren Angaben des Inserats. Er umfasst keine Besichtigung, keine technische Prüfung, keine Fahrzeughistorie und keine Preis- oder Wertaussage.

Beispiel-Report mit erfundenen Daten. Keine reale Fahrzeugbewertung.

Nur für den Auftraggeber bestimmt. Bitte nicht veröffentlichen.

Warum die anderen zwei nicht weiterkamen

BSP-04 · BMW 3er 320d, EZ 2014

Score **47**  **Nicht weiterverfolgen**

Fällt durch geringe Foto-Anzahl und eine unplausible Laufleistungsangabe zurück.

BSP-05 · Mercedes C-Klasse W205 220d, EZ 2015

Score **35**  **Nicht weiterverfolgen**

Scheidet wegen eines K.-o.-Kriteriums aus: Anzahlung vor Besichtigung gefordert.